




Municipalidad Provincial  
de Arequipa



## CERTIFICADO ITSE N° 675-2026-MPA-GDU-SGGRD

(Decreto Supremo No. 02-2018-PCM)

La Municipalidad Provincial de Arequipa, en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, realizó la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección y conforme a la Ordenanza Municipal N° 1352-MPA del 07 de noviembre del 2024 otorga el Certificado ITSE al establecimiento:

### INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR JOSÉ CRISAM

**UBICADO** : URBANIZACIÓN IV CENTENARIO AVENIDA INDEPENDENCIA NRO. 1819 AREQUIPA  
**SOLICITADO POR** : ORTIZ MEDINA JAIRD JOHN (Representante Legal)  
JOSÉ CRISAM S.R.L.TDA.

**EXPEDIENTE** : 000094268-2025-001

**GIRO(s)- 1** : 763001 ENSEÑANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA(NO OBTIENEN TÍTULO UNIVERSITARIO)

**ÁREA INSPECCIONADA** : 2615.44 m<sup>2</sup> PLANTAS DE USO :1°- 2°- 3°- 4°, MEZANINE

**CAPACIDAD MÁXIMA** : 483 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES) PERSONAS

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD SOLICITADA con nivel de RIESGO MUY ALTO**

**VIGENCIA** : 2 AÑOS

**RESOLUCIÓN N°** : 000887-2026-MPA/GDU-SGGRD

En mérito al Numeral 64.3 del Artículo 64° del Decreto Supremo N° 02-2018-PCM, se revocará este certificado de no mantener las condiciones de seguridad en el establecimiento.

**INFORME TÉCNICO N°** : 00365-2025-MPA/GDU-SGGRD/josr

Fecha de expedición : 30 de abril de 2026

Fecha de Solicitud de Renovación : 20 de marzo de 2028

Fecha de caducidad : 29 de abril de 2028

#### Inspector(es) responsables de la ITSE

Ing. JEISSON OSCAR SALINAS RONDON

Ing. JOHAN VELA MOSCOSO

Arq. JULISSA FAVIOLA BUTRON ZEGARRA



**MSc. Luisa D. Macedo Franco**

Sub Gerente de Gestión de Riesgos de Desastres  
Municipalidad Provincial de Arequipa



- El presente Certificado ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad.
- Deberá colocarse en un lugar visible dentro del Establecimiento Objeto de Inspección
- Cualquier tacha o enmendadura lo invalida el presente Certificado
- Deberá dar las facilidades necesarias para que personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa, efectúe labores de fiscalización posterior, en cualquier momento